Beschädigung der Haupteinspeiseleitung für Fernwärme durch Tiefbauarbeiten: 700 Haushalte in Bergkamen betroffen

Am heutigen Nachmittag kam es zu einer Beschädigung durch externe Tiefbauarbeiten an einer Haupteinspeiseleitung des GSW-Wärme-Netzes in Bergkamen. Das hat zur Folge, dass die Versorgung mit Fernwärme im Bergkamener Netz aktuell unterbrochen ist. Von der Störung sind derzeit rund 700 Haushalte, die mit Fernwärme in Bergkamen versorgt werden, betroffen.

Direkt nach Bekanntwerden der Störung haben die Verantwortlichen der GSW entsprechende Gegenmaßnahmen getroffen. Der Entstörungsdienst arbeitet mit Hochdruck daran, das Netz so schnell es geht durch eine Ersatzversorgung wieder hochzufahren. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass die Versorgung zum frühen Abend hin wieder vollständig hergestellt werden kann.